

ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МАКЕЕВКИ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ЯСЛИ-САД №186 ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ТИПА ГОРОДА МАКЕЕВКИ»

План устранения нарушений требований пожарной безопасности в МДОУ
№186

№ п.п	Наименование мероприятия, направленного на устранение нарушения требований пожарной безопасности	Наименование нормативного правового акта, требования которого нарушены	Срок выполнения мероприятия	Отметка о выполнении мероприятия
1.	Оборудовать здание установкой пожарной сигнализации	«Правила пожарной безопасности в Украине», утвержденные приказом МЧС Украины от 19.10.2004г под №126, зарегистрированном в министерстве юстиции Украины 04.11.2004г. по № 1410/110009 (далее НАПБ А.01.001-2004) п.6.1.1 Государственные строительные нормы Украины. Инженерное оборудование зданий и сооружений «системы противопожарной защиты» (Далее ДБН В 2.5-56-2010) приложение В таблица В1, п. 7.2 «ППБ для заведений, учреждений и организаций системы образования Украины» утвержденные приказом Министерства образования Украины, Министерства внутренних дел Украины, управления государственной пожарной охраны от 30.09.1998г. №348/70 Зарегистрировано в Министерстве юстиции Украины 17.12.1998г № 800/3240 (далее НАПБ В.01.050-98/920) п.5.2.1. ДБН В.2.2-4-97 п.4.21	До 01.08.2021	Заявка в УО от 22.03.2021 №1-14/10
2.	Обеспечить здание системой оповещения людей о пожаре (СО 1-го типа)	НАПБ А.01.001-2004 п.6.2.1. Государственные строительные нормы	До 01.08.2021	Выполнено

		Украины Защиты от пожара Пожарная безопасность объектов строительства (далее ДБН В 1.1-7-2002) приложение Е ДБН В.2.2-4.97 п. 4.21 НАПБ В 01.050-98/920 п.4.2.13		
3.	В доме дошкольного учебного заведения предусмотреть эвакуационное освещение (в коридоре, холле, кухне, помещении для стирки)	НАПБ А 01.001-2004 п.4.3.8. Государственные строительные нормы Украины Инженерное оборудование зданий и сооружений. Естественное и искусственное освещение (далее ДБН В. 2.5-28-2006) п.4.74. ДБН В. 2.2-4-97 п. 4.17 НАПБ В 01.050-98/920 п.4.4.21	До 01.08.2021	Заявка в УО от 22.03.2021 №1-14/10
4.	Дверной проем в противопожарной стене помещения сушильно-гладильной оборудовать противопожарной дверью	НАПБ А 01.001-2004 п.4.2.4 ДБН В. 1.1-7-2002 п.4.13, пп. 2.12-2.14 ДБН В 2.2-9-2009 п. 9.3.6	До 01.08.2021	Заявка в УО от 22.03.2021 №1-14/10
5.	Предоставить акт приемки в эксплуатацию противопожарной двери (электроштитовая)	НАПБ А 01.001-2004 п.4.2.4 ДБН 1.1-7-2002 п. 2.12, п.4.13, п.4.28	До 26.03.2021	Выполнено
6.	Пожарные щиты доукомплектовать согласно норм принадлежности. К комплекту средств пожаротушения, которые необходимо разместить на нем, должны входить : огнетушители 3шт, ящик с песком 1шт, кошма из негорючего или теплоизоляционного материала или волокна размером 2x2 1шт, крюки 3шт, лопаты 2шт, топоры 2 шт	НАПБ А. 01.001-2004 (приложение 2, п.7) п.6.4.9 НАПБ В. 01.050-98/920 п.4.2.29	До 01.08.2021	Выполнено
7.	Прикрепить надежно к полу ковры и ковровые покрытия в помещениях связанных с пребывание детей	НАПБ А.01.001-2004 п.4.3.5	До 26.01.2021	Выполнено
8.	Установить в местонахождении первичных средств пожаротушения, знаки по ДСТУ ISO 6303-2007	НАПБ А.01.001-2004 .6.4.10 НАПБ В 01.050-98/920 .5.3.2	До 26.03.2021	Выполнено

	«противопожарная защита. Знаки безопасности. Форма и цвет»			
9.	Разместить переносные огнетушители путем навешивания на вертикальные конструкции на высоту, не более 1,5 метров от уровня пола до нижнего торца огнетушителя и на расстоянии от двери, достаточном для их полного открывания	НАПБ А 01.001-2004 п.6.4.16 НАПБ В 01.050-98/920 п.5.3.3	До 26.03.2021	Выполнено
10.	Запитать все электроустановки (холодильники), работающие круглосуточно, самостоятельными линиями, начиная от вводного устройства в здание (сооружение)	НАПБ А 01.001-2004 п.5.1.30	До 01.08.2021	Выполнено
11.	Указать на дверях подвала место хранения ключей	НАПБ А.01.001-2004 п.4.2.10	До 26.03.2021	Выполнено
12.	Организовать и провести профилактические осмотры и планово-предупредительные ремонты электрооборудования и электросетей, а также своевременное устранение нарушений, которые могут привести к пожару.	НАПБ А. 01.001-2004 п.5.1.38	До 01.05.2021	Выполнено
13.	Дверной проем в противопожарной стене складского помещения, отделяющей складское помещение от смежного помещения, оборудовать противопожарной дверью.	НАПБ А. 01.001-2004 п.4.2.4 ДБН В. 1.1-7-2002 п.4.13 П.2.12-2.14 ДБН В 2.2-9-2009 п.9.3.6	До 01.08.2021	Заявка в УО от 22.03.2021 №1-14/10
14.	Здание сада обеспечить необходимым количеством воды для осуществления пожаротушения	НАПБ А. 01.001-2004 п.6.3.1.1 НАПБ В 01.050-98/920 п.5.1.1	До 01.08.2021	Выполнено
15.	На дверях электрощитовой указать место хранения ключей	НАПБ А.01.001-2004 п.4.2.10	До 26.03.2021	Выполнено
16.	Помещения с наличием компьютеров не укомплектованы переносными углекислотными огнетушителями из расчета	НАПБ А 01.001-2004 П.6.4.8, п 6.4.9, п.6.4.15 «типовые нормы положенности огнетушителей», утвержденные приказом	До 26.03.2021	Заявка в УО от 22.03.2021 №1-14/10

	один огнетушитель ВВК-1,4 (старое обозначение ОУ) или один ВВПА-400 на три компьютера, но не меньше одного огнетушителя на помещение	МЧС Украины №151 от 02.04.2004г. и зарегистрированные в министерстве юстиции Украины 29.04.2004г. под №554/9153 (далее НАПБ Б.03.001-2004) НАПБ Б.03.001-2004 п.3.10		
17.	Не допускать устройство на путях эвакуации (коридор 1-го этажа, кладовая)	НАПБ А 01.001-2004 п.4.3.11 ДБН В. 1.1-7-2002 п.5.29	От 01.05.2021	Выполнено
18.	Заключить договор на плановое техническое обслуживание электроустановок со специальной организацией (с квалифицированными специалистами) (холодильники, электропечь и т.д.)	НАПБ А.01.001-2004 П.5.1.38 НАПБ В.01.050-98/920 п.4.4.29	От 01.05.2021	Выполнено

Заведующий МДОУ №186



Е.Н. Чуприна