



МИНИСТЕРСТВО
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

Государственный пожарный надзор

АКТ

по результатам проверки соблюдения требований пожарной безопасности

«26» февраля 2021 год

г. Макеевка
(населенный пункт)

На основании распоряжения №82 от «22» января 2021г. о проведении проверки объекта надзора Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Ясли-сад №186 общеобразовательного типа города Макеевки», учебное заведение, по адресу: г. Макеевка м-н. Зеленый, д. 81.

(указать наименование объекта надзора в отношении, которого проводилась проверка, адрес местонахождения)

в период с «04» февраля 2021г. по «26» февраля 2021г. врио главного государственного инспектора по пожарному надзору начальника группы надзорной деятельности и профилактической работы 17 ПЧС ГПСО г. Макеевки МЧС ДНР Твердохлебовой Ольгой Александровной, инспектором группы НД и ПР 17 ПСЧ ГПСО г. Макеевки МЧС ДНР Дубницким Никитой Евгеньевичем

(должность, специальное звание, фамилия и инициалы, должностного лица (должностных лиц), уполномоченного (ых) на проведение проверки проводилась плановая проверка

(указать вид проверки)

в присутствии заведующего МДОУ «Ясли-сад №186 общеобразовательного типа города Макеевки» Чуприной Е.Ю.

(указывается должность, Ф.И.О. представителя (лей) объекта надзора, принимающих участие в проведении проверки)

Выявленные нарушения требований пожарной безопасности:

№ п/п	Детальное описание выявленного нарушения требований пожарной безопасности	Наименование нормативного правового акта, требования которого нарушены (пункт, статья)
1.	Здание не оборудовано установкой пожарной сигнализации.	«Правила пожарной безопасности в Украине», утвержденные приказом МЧС Украины от 19.10.2004г. под №126, зарегистрированном в Министерстве юстиции Украины 04.11.2004г. по № 1410/10009 (далее НАПБ А.01.001-2004) п. 6.1.1. Государственные строительные нормы Украины. Инженерное оборудование зданий и сооружений «Системы противопожарной защиты» (далее - ДБН В.2.5.-56-2010) приложение В, таблица В1, п. 7.2 «ППБ для заведений, учреждений и организаций системы

		<p>образования Украины утверждённые приказами Министерства образования Украины, Министерства внутренних дел Украины, управление государственной пожарной охраны от 30 сентября 1998 г. № 348/70</p> <p>Зарегистрировано в Министерстве юстиции Украины 17 декабря 1998 г. № 800/3240 (далее – НАПБ В.01.050-98/920) п. 5.2.1.</p> <p>Государственные строительные нормы Украины. Дома и сооружения детских дошкольных учреждений (с изменениями № 1,2) (далее - ДБН В. 2. 2-4-97) п. 4.21</p>
2	Здание и помещения не обеспечены системой оповещения людей о пожаре (СО 1-го типа)	<p>НАПБ А.01.001-2004 п. 6.2.1.</p> <p>Государственные строительные нормы Украины Защита от пожара Пожарная безопасность объектов строительства (далее - ДБН В.1.1-7-2002) приложение Е</p> <p>ДБН В.2.5.-56-2010 приложение Г п. 4 ДБН В. 2. 2-4-97 п. 4.21</p> <p>НАПБ В.01.050-98/920 п. 4.2.13</p>
3	В доме дошкольного учебного заведения не предусмотрено эвакуационное освещение: (в коридорах, холле, кухне, помещении для стирки)	<p>НАПБ А.01.001-2004 п. 4.3.8.</p> <p>Государственные строительные нормы Украины Инженерное оборудование зданий и сооружений Естественное и искусственное освещение» (далее - ДБН В.2.5- 28-2006) п. 4.74.</p> <p>ДБН В. 2. 2-4-97 п. 4.17</p> <p>НАПБ В.01.050-98/920 п. 4.4.21</p>
4	Дверной проем в противопожарной стене помещения сушильно – гладильной не оборудован противопожарной дверью.	<p>НАПБ А.01.001-2004 п. 4.2.4</p> <p>ДБН В.1.1-7-2002 п.4.13, п. 2.12-2.14</p> <p>ДБН В.2.2-9-2009 п. 9.3.6.</p>
5	Не предоставлен акт приемки в эксплуатацию противопожарной двери (электрощитовая).	<p>НАПБ А.01.001-2004 п. 4.2.4</p> <p>ДБН 1.1-7-2002 п. 2.12, п. 4.13, п. 4.28</p>
6	Пожарный щит не укомплектован согласно норм принадлежности (отсутствует огнетушители – 3шт., кошма из негорючего или теплоизоляционного материала или волока размером 2х2м – 1шт., крюки – 3шт.).	<p>НАПБ А.01.001-2004 (приложение 2, п. 7) п. 6.4.9</p> <p>НАПБ В.01.050-98/920 п. 4.2.29.</p>
7	Ковры и ковровые дорожки в помещениях связанных с пребыванием детей не прикреплены надежно к полу.	НАПБ А.01.001-2004 п. 7.2.2.
8	Отсутствует защита здания от прямых попаданий молнии и вторичных ее проявлений в соответствии с требованиями ДСТУ Б В.2.5-38: 2008 «Устройство молниезащиты зданий и сооружений»	<p>НАПБ А.01.001-2004 п. 5.1.35</p> <p>«Устройство молниезащиты зданий и сооружений» (далее- ДСТУ Б В 2.5-38: 2008 п.4.3, приложение А)</p> <p>НАПБ В.01.050-98/920 п. 4.4.24</p>

	Переносные огнетушители не размещены путем навешивания на вертикальные конструкции на высоте не более 1,5 м от уровня пола до нижнего торца огнетушителя и на расстоянии от двери, достаточном для их полного открывания	НАПБ А.01.001-2004 п. 6.4.16. НАПБ В.01.050-98/920 п. 5.3.3.
9	На пожарном щите (стенде) не указан номер телефона для вызова пожарной охраны.	НАПБ А.01.001-2004 п.6.4.12
10	Все электроустановки (холодильники), работающие круглосуточно, не запитаны самостоятельными линиями, начиная от вводного устройства в здание (сооружение).	НАПБ А.01.001-2004 п. 5.1.30.
11	На дверях подвала не указано место хранения ключа.	НАПБ А.01.001-2004 п. 4.2.10.
12	Не организованны и не проведены профилактические осмотры и планово-предупредительные ремонты электрооборудования и электросетей, а также своевременное устранение нарушений, которые могут привести к пожару (завести график проведения планово-предупредительных ремонтов). Не заключен договор на плановое техническое обслуживание электроустановок со специализированной организацией (с квалифицированными специалистами).	НАПБ А.01.001-2004 п. 5.1.38.
13	Дверной проем в противопожарной стене складского помещения, отделяющей складское помещение от смежного помещения, не оборудован противопожарной дверью	НАПБ А.01.001-2004 п. 4.2.4 ДБН В.1.1-7-2002 п.4.13, п. 2.12-2.14 ДБН В.2.2-9-2009 п. 9.3.6
14	На дверях электрощитовой не указано место хранения ключей.	НАПБ А.01.001-2004 п. 4.2.10.
15	Помещения с наличием компьютеров не укомплектованы переносными углекислотными огнетушителями из расчёта один огнетушитель ВВК-1,4 (старое обозначение ОУ) или один ВВПА-400 на три компьютера, но не меньше одного огнетушителя на помещение (приемная, учебные классы № 108, французского языка, кабинет завуча, кабинет психолога)	НАПБ А.01.001-2004 п. 6.4.8., п. 6.4.9., п.6.4.15. «Типовые нормы положенности огнетушителей», утверждённые приказом МЧС Украины № 151 от 02.04.2004г. и зарегистрированные в Министерстве юстиции Украины 29.04.2004 г. под № 554/9153 (далее – НАПБ Б.03.001–2004) НАПБ Б.03.001–2004 п. 3.10.
16	Допускается устройство на путях эвакуации порогов, препятствующих свободной эвакуации людей (коридор I – го этажа, кладовая).	НАПБ А.01.001-2004 п.4.3.11 ДБН В.1.1-7-2002 п. 5.29
17	Не проведен расчет допустимой токовой нагрузки для имеющихся на объекте различных токоприемников (электроприборов): холодильные камеры, витрины, светильники и т.д.	НАПБ А.01.001-2004 п. 5.1.20.
18	Не заключен договор на плановое техническое обслуживание электроустановок со специализированной организацией (с квалифицированными специалистами) (холодильники, электропечь и т.д.)	НАПБ А.01.001-2004 п. 5.1.38 НАПБ В.01.050-98/920 п. 4.4.29.

Врио главного государственного инспектора
по пожарному надзору начальника группы
надзорной деятельности и профилактической работы
17 ПЧС ГПСО г. Макеевки МЧС ДНР
Твердохлебова Ольга Александровна

Инспектор группы надзорной деятельности
и профилактической работы 17 ПЧС ГПСО г. Макеевки
Дубницкий Никита Евгеньевич



(подпись)



(подпись)

Экземпляр акта проверки получил(а).

(подпись)

«__» _____ 20__ года

Объяснения, замечания или возражения относительно проведенной проверки и составленного акта, которые имеют место со стороны юридического лица или физического лица – предпринимателя:

Отметка об отказе получения акта проверки:

(Ф.И.О., паспортные данные незаинтересованных лиц (понятых))

(подписи незаинтересованных лиц (понятых))

Отметка об отправке акта почтой.

(дата отправки)

(Ф.И.О. и должность лица, которое отправило акт)